

危険箇所一覧表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
大日向1	無						
大日向2	1	抜井川	浅川健一さん宅横の堤防	床上浸水	増水による床上浸水	堤防の嵩上げ	×
	2	十角平	浅川喜多男さん宅上	土石流	土石流により家屋への災害	防護柵	×
	3	どうぜん久保	大塚一馬さん宅北側の道路	土石流	土石流により家屋への災害	防護柵	×
	4	矢沢川	矢沢川	がけ崩れ 土石流	土石流により川が堰き止められた時に	防護柵	×
	5	宿戸・刈又	大塚力さん宅上部	土石流	土石流による災害	防護柵	×
大日向3	1	霧久保川	塩沢産業西側町道下	がけ崩れ	増水のたびに崩れほぼ垂直になっており、崩れると土石流となり下流の家屋に災害	護岸工事	○
	2	抜井川	平川原上右岸 平川原用水頭首工東側	護岸流出	以前の増水時に流失 堤防の内側の農地流出のおそれ	護岸工事	○
	3	灰立川	滝平どんどん橋下の右岸	護岸流出	同上 流出が大きくなると農地及び町道まで崩れる	護岸工事	○
	4	灰立川	滝下(下灰立)右岸	護岸流出	同上 流出箇所の灰立3号水路が崩れ落ちる	護岸工事	○
	5	灰立川	林道田口十石峠線入口20m下の左岸	護岸流出	林道灰立線の橋の横が流出している 増水時に大きく流失するおそれあり	護岸工事	○
大日向4	1	田野沢	田野沢上流	土石流	上流に倒木・岩等が散乱していて、大雨等の増水時崩落し土石流の危険		
	2	西正寺沢水路	日向開田 小須田養豚場西方	水害	勾配が急なため、流速が早く下流の民家に流れ込む恐れ		○
	3	こもっかい	こもっかい沢(パイロット東部分)	水害	側溝が土砂で埋まり用をなさない。大雨時に畑に流れ込み表土流失		○
	4	安田沢	安田沢上流	水害	道路横断水路が小さいため路面水が溢れ道路が川になり、路肩崩落により道路破壊になる。		○
大日向5	1	下川原日向水路	坪井諒一さん宅裏山	床下浸水	土砂崩れで水路から溢れる	急傾斜地対策防護壁設置	○
	2	抜井川	下川原地区	床下浸水	台風等による大雨で抜井川が溢れる	堤防の嵩上げ	
余地	1	イゴヤク沢	余地転作研修センター前県道横断水路	床下浸水	上流からの流木・土砂によるヒューム管のつまり	上流の崩落防止か県道横断の改良	×
	2	余地川	中谷生活センター南側	がけ崩れ	がけ崩れによる建物の損壊	法面の補強	×
	3	勝見沢	友野商店前	床下浸水	用水路の氾濫	下流側水路の流量調整	×
	4	宮浦水路	東平	床下浸水	山からの水の流入による水路の氾濫	水路の整備	×
	5	県道側溝	石井定吉宅前	がけ崩れ他	大雨時現側溝では県道横断しないで下流に流れ、路面水も下流の水路に流入するため下流で	水路の改良、余地川の放出部が中途半端に散っているのを改良	○
かさなり	1	かさなり周辺	団地周囲	がけ崩れ倒木	団地造成時に削った所及び周辺のがけ崩れや倒木が心配	補強 伐採や間伐	○
	2	団地北部水路	友野修司さん宅横	床下浸水	大雨によりU字溝が溢れる心配	水路新設(道路内に)	
四ツ谷	1	抜井川	橋爪商店～小林久也宅	床上浸水	河床が上がっているため増水時浸水の危険	河床整備、川の流れを山側に移す	×

危 険 箇 所 一 覧 表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
川久保	1	余地川	国道余地川橋上流		土砂で河床が上がっている	河床整備	×
	2	音熊沢	丸忠食品の上の沢			河床整備	×
館・旭	1	集落内排水路	加藤政七さん宅地内排水路	床下浸水	地形上雨水が集中するため	U字溝を大きいものに替える	○
	2	添田水路	草間和弘さん宅横	床下浸水	館集落の排水の末端で三面張より下部で大雨時溢れる恐れあり	水路幅を広げるか、深くする	×
	3	槇木沢水路	加藤芳春さん宅東	自然護岸侵食	大雨時土手が崩れ、農地まで侵食されている	蛇籠設置	×
	4	抜井川	大落沢より下流左岸	がけ崩れ	5794にあった道が崩れ無くなっているほど崩れている	蛇籠設置	×
	5	槇木沢	上部の西ノ入	山崩れ	昔の山崩れのあった所		×
	6	柏久保	山の神より南に入った久保	山崩れ	昔の山崩れのあった所		×
畑ヶ中	1	畑ヶ中上村線	加藤栄三宅(エイコ美容室)横の水路枡	床下浸水	上流からの水が枡壁に当り1mもの高さに吹き上がり床下に浸水	横断の位置が悪いので、布施替えと大径パイプにする。	
	2	畑ヶ中上村線	有賀清宅前～小須田木工付近までの側溝	床下浸水	上流からの水と路面の水でU字溝が呑み切れず道路が川になる。	U字溝を大きいものに替える	
海瀬新田	1	海瀬用水	小林恒夫さん宅前～島崎照代さん宅前	床下浸水 農地冠水	用水路氾濫による県道及び周辺の農地等の冠水、篠原正さん宅への浸水		×
	2	真砂四反田線沿い水路	島崎徹夫さん宅北裏	床下浸水	増水による床上浸水の恐れあり、U字溝を伏せ宅側に土嚢を積んでいる。		×
	3	川上佐久線沿い側溝	篠原毅さん宅前～島崎溝一さん宅前	床下浸水 農地冠水	豪雨時U字溝閲水。篠原松宏さん宅畑冠水、島崎清さん宅床下浸水、県道冠水など	県道西側U字溝再工事	×
下海瀬	1	(主)川上佐久線	赤屋	がけ崩れ	千曲川右岸と接近している所護岸侵食により		×
	2	赤屋上の原線	赤屋	地すべり	河岸段丘小海線東側自然崩壊		×
	3	海瀬用水	内藤つぎ子さん宅	床下浸水			×
花岡	1	四ツ谷花岡線	内藤小波さん宅～内藤善人さん宅	床下浸水	道路及び側溝から流入		○
	2	四ツ谷花岡線	同上西側水路	床下浸水	水路氾濫、土砂崩れ等の恐れあり	水路を大きくする	○
	3	四ツ谷花岡線	共同防除横	水路氾濫	水路氾濫	親沢川までU字溝改良	○
	4	親沢川	小林武人ハウス横より 中山の斜面より花岡橋まで	土砂崩れ 水路氾濫	水路氾濫		×
	5	区内水路	加藤賢次郎ハウスより土屋一芳水田まで	水路氾濫	水路氾濫		×
	6	清水平水路	新津剛宅横より加藤守人りんご畑まで	水路氾濫	水路氾濫		×
	7	打越	内藤元一水田横の斜面	土砂崩れ	土砂崩れ		×
	8	打越	西側水路斜面、加藤守人水田上	土砂崩れ	土砂崩れ		×
平林1	1	田口用水	小海線平林踏切上流	床下浸水	豪雨時平林用水と田口用水合流地点で溢れる	取水口の閉鎖、田口用水嵩上げ	

危険箇所一覧表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
羽黒下	1	羽黒山	佐々木のふい宅東側	がけ崩れ	大雨・地震の際、羽黒山の土砂が崩れ家屋が倒壊	家屋上部に防護ネット・壁の設置	×
	2	田口用水	内藤宅～島崎商店	床下浸水	豪雨時は、用水路から溢れる	用水路左岸嵩上げ50cm	×
平林本郷	1	集落内水路	集落内	土石流 床上浸水		水路を大きく改修	
曾原	1	曾原川	佐久市境 唐松地域	がけ崩れ	平成23年災害		
柳翠区	1	高野町用水支線	松沢透さん宅西側水路	床上浸水	集中豪雨時の宅地への浸水	水路の拡幅嵩上げ	○
	2	高野町用水	高見沢昭吾さん宅東側	床上浸水	集中豪雨時の宅地への浸水	直角水路の解消	×
	3	高野町用水	日向完一さん宅下流	床上浸水	集中豪雨時の宅地への浸水	水路改修	×
	4	高野町用水	高見沢重之さん宅付近	宅地農地浸水	集中豪雨時の宅地農地への浸水	直角水路の解消	×
	5	高野町用水支線	高見沢敏幸さん宅栄保育園駐車場	宅地農地浸水	集中豪雨時の宅地農地への浸水	駐車場チップの除去 水路への流出防止	○
	6	高野町用水支線	千曲病院北側	床上浸水	上流の方が水路幅が広い下流で溢れる	嵩上げ等抜本的な水路改修	×
三本木	1	団地東側外周道路	急傾斜対策地上	土砂災害	法面の土砂崩落により上部路面の消失	監視、草刈り	
相生	1	仲田線	井出嘉一さん宅～井出周作さん宅	地すべりがけ崩れ	住宅が裏山に近い。ゲリラ豪雨地震の時		
	2	仲田線	岡部末治さん宅～竹内きく江さん宅	地すべりがけ崩れ	住宅が裏山に近い。ゲリラ豪雨地震の時		
	3	仲田線	松田今朝男さん宅～相馬隆さん宅	地すべりがけ崩れ	住宅が裏山に近い。ゲリラ豪雨地震の時		
	4	小屋竹線	オカベハイツ	地すべりがけ崩れ	住宅が裏山に近い。ゲリラ豪雨地震の時		
	5	北沢川	明神社(諏訪社)裏の法面	地すべりがけ崩れ	法面に石積みない。豪雨時法面が崩れ川の流れが変わり住宅地に	河川改修を早期に	○
	6	北沢川	北部水道貯水池北側法面	地すべりがけ崩れ	貯水池の耐震性はどうか。	河川改修を早期に	○
	7	高野町用水支線	加藤元治さん宅	用水路の氾濫	ゲリラ豪雨の時床下浸水(近所の水田も)	水路改修(町道の横断ボックスせまい)	○
	8	高野町用水	山田信治さん宅～小平今朝志さん宅	用水路の氾濫	豪雨時いつも床下浸水(近所の水田も)	水路改修(町道の横断ボックスせまい)	○
高野町3	1	高野町用水	笹崎高雄さん宅前	床上浸水	大雨時水路の氾濫	土嚢にて対応 水路の方向を北沢川に	
	2	千曲川	桜町中川原地域 8戸	千曲川の氾濫	千曲川の増水による逆流		
東町	1	岩水の佐久市道	高野町2911番地先	畑地浸水	豪雨時市道などからの雨水排水が加藤さん畑地に浸水	路面排水の整備	
中川原	無						
久保田	1	小山。原水路	中島 中山勝衛さん宅周り	床下浸水	水路閘水		
	2	中部横断自動車道	元千曲通信横 横山さん、篠原さん宅	土砂災害	高速用地内からの土砂崩落		

危 険 箇 所 一 覧 表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
宿岩	1	久保川水路	北沢川排出口より上流120m間	水の氾濫	水路の勾配の問題		×
	2	宿岩勝負沢	カインズホーム上の沢	土石流	谷が侵食されている	地山堰堤	×
	3	上ノ山の沢	神社の上(三軒家方向の窪)	土石流	沢面が大きく大量の水が集まる		×
	4	岩陰、山の前の沢	三軒家の上の沢	土石流	林道の排水で沢が掘れて下部の墓地が危険		○
	5	上堰水路	三軒家の分岐点より下流	水の氾濫	山の水が大量に流入する		×
上本郷1	無						
上本郷2	無						
上本郷3	1	北沢川	区内	その他	予想以上の大雨による増水の対応	河床整備	×
	2	焼蒔地区農業用水	圃場整備排水路	その他	予想以上の大雨による増水の対応	河床整備	×
大張	無						
中尾	無						
屋敷入	1	屋敷入1	夏刈宅北側	地すべり	家屋被害	地すべり対策工事	×
	2	屋敷入2	武居宅北側	地すべり	過去に地すべり発生	町対策工事済	×
	3	屋敷入3	依田宅下	地すべり	家屋孤立	地すべり対策工事	×
針の木沢	無						
影・新田	1	萱刈場川	山側面	土砂崩れ	川の山側が全面に渡り土砂崩れの発生しやすい状態		○
	2	新田川	ゴルフ場の下から新田影の集落内	洪水	ゴルフ場ができてから降雨時、川の水量が多い。ゲリラ豪雨の際は洪水の恐れあり。		×
	3	新田川	新田集落内	土砂崩れ	川の山側の斜面が土砂崩れが発生しやすい状態(前歴あり)		×
	4	影集落内用水路	岡部浩一宅前より下流	水害	影集落内用水と雲場用水の合流点から下流の用水路が大雨時水害発生。		○
雁明	1	団地北水道施設側町道	横断側溝	水害	落葉などが詰まり水が溢れる	折々に落葉を取り出しているが善後策を考えてほしい。	×
	2	団地西町道	下部曲がり部分	水害	①で溢れた落葉がひどく豪雨時の水害が心配	同上	×
	3	団地北公園下法面	北公園と左右の大土手	がけ崩れ	町営住宅付近の用壁から地下水が流れ出ている(多雨時)	地下水の状況調査をしてほしい	×
上畑	無						
宮前	1	宮前区幹線水路	宮前区 中央道及第三横道交差部	床下浸水	四つ目屋横で分水している上畑用水から大量の水が宮前に流入した場合、区内幹線水路が溢れ	土嚢設置	×
	2	千曲川	宮前橋上流左岸	洪水	河川内のニセアカシアが洪水時根こぎになると、堤防を決壊する恐れがある。	伐採	×

危険箇所一覧表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
中畑	無						
	2	千ヶ日向中線	須田清宅北側	床下浸水	豪雨時は、排水溝から溢れる危険	排水溝を大きくして勾配をつける	○
下畑	1	唐沢	小宮山政人さん宅西側の砂防堰堤	土石流	砂防堰堤が土砂で埋まりかけている		
大久保	1	大窪急傾斜ア	諏訪神社	がけ崩れ			×
	2	大窪急傾斜イ	大光寺	がけ崩れ			×
上野	無						
佐口	無						
うそのくち	1	うそのくち8	前田俊一、鷺見清助、今井澄男宅裏山	がけ崩れ、地すべり	裏山が崩れたら上村佐口用水が埋まり、下流住宅に被害	急傾斜対策	
松井	無						
城山	1	城山	桜井さん宅～畑八開発社員寮の西側	湧水による崩落	長雨の後の湧水の量が増して崩落の危険	崩落防止	
	2	城山	公民館西側の法面からの湧水	湧水による崩落	長雨の後の湧水の量が増して崩落の危険	崩落防止	
	3	神社横水路	大久保～下畑水路	溢れる恐れ	勾配が急のため時期によって溢れる恐れ	勾配は直せないの蓋をしてほしい	
	4	城山	神社南側ごみ収集場所付近	湧水による崩落	湧水が特にひどく崩落の危険	土止工の上からの崩落防止	
	5	団地線	菊池徳治さん宅～佐々木正雄さん宅の南水路	崩落	ベンチフリュームが沈下して用壁との隙間	水路修理	
	6	城山	西側山の法面	湧水による崩落	上記以外全面から湧水	抜本的な対応を望む	
八郡	1	天神山急傾斜地	天神山	地すべり土石流	急傾斜地で出水があり、地すべりの危険がある。	専門家の調査と対応	×
	2	江口堰	八郡山の神	地すべり土石流	八千穂農水以後使用しない水路。豪雨時決壊すると住宅に被害	緊急排水路の設置	○
	3	入道川	八郡	地すべりによる堰止湖	左岸の急傾斜が軟弱な山林のため地すべりにより川が堰き止められ土石流の危険	護岸工事	×
	4	大岳川	八郡区生活用水取水口	濁流による破損	濁流により土砂が詰まり通水不能の恐れ	土砂流入防護柵の設置	○
	5	石堂うそのくち線	うそのくち線	地すべり土石流による堰き止め	大規模土石流が発生した場合大岳川を堰止湖ができる。		×
	6	槇ノ平新開線	清掃センターの上	濁流の流入	未舗装道路のため路面排水が濁流となり清掃センターに流入する。	舗装、側溝整備	×
	7	うそのくち線	八郡石堂	濁流	うそのくちの排水路末端処理がないため豪雨時大災害発生	排水路の整備	○
八千穂高原	無						

危険箇所一覧表

平成24年10月24日 現在

地区	番号	道水路名	場所	危険種類	危険内容	対応策	区要望
大石	1	国道299号	畑八開発資材置場反対側上	落石・土砂崩れ	通行に大変危険	コンクリートによる落石防止	×
	2	国道299号	小椋加枝さん宅反対側	土砂崩れ	過去道路に土砂が流れ出たことある		×
	3	国道299号	菊池良一さん宅裏	土砂崩れ	過去道路に土砂が流れ出たことある 菊池さん宅が危険		×
	4	国道299号	菊池昭蔵さん宅裏	床下浸水	大雨時水が溢れる		×
	5	石骨水路	野田水路との合流点	農地災害	大雨時土砂や水が農地や水路に入る	野田排水路の整備	○
	6	石骨水路	篠原朝春さん山林	土砂崩れ	大雨時土砂や水が農地や水路に入る	水路に蓋をするか土止	×
	7	吉原水路	吉原荒馬座	床下浸水	大雨時水路閘水	石の撤去、水路整備	○
馬越	1	柳沢～上開田水路					
	2	蛇石～分水			水路から水が溢れる		
	3	唐松久保	中ノ久保水路		水路から水が溢れる		
柳沢	無						
大石川	無						
崎田	1	北村川	崎田区東	床下浸水	崎田山大雨による浸水	護岸工事	○
	2	西村川	崎田区西	床下浸水	崎田山大雨による浸水	護岸工事	
天神町	1	天神町急傾斜地	発電所から北側(輿水一郎さん宅の傾斜地)	土砂崩落	小海線の東側の住宅で山側にあるため心配		○
	2	海瀬用水	黒沢秋男さん宅東側上村忠臣さん宅裏側	床下浸水	海瀬用水が溢れると黒沢秋男さん宅に床下浸水	取入口の管理	○
	3	樋口用水支線	加藤鉄工東側線路沿の水路	床下浸水	水路オーバーして輿水文雄さん宅床下浸水	水路管理	○
	4	海瀬用水支線	池田地籍の低地(新海・有坂・渋谷・高見沢4軒の前の水路)	床下浸水	低地のため大雨時用水が逆流して床下浸水の危険	実施計画要望済	○
穴原	1	穴原集落内	内藤武次郎さん宅前	水害	ヒューム管のため大雨時のみきれず溢れる	水路改良	
	2	穴原集落内	渡辺一明さん宅納屋裏	水害	ヒューム管のため大雨時のみきれず溢れる	水路改良	
	3	穴原集落内	渡辺一太郎さん宅前	水害	ヒューム管のため大雨時のみきれず溢れる	水路改良	
	4	穴原集落内	渡辺敏幸さん宅裏下	水害	ヒューム管のため大雨時のみきれず溢れる	水路改良	
	5	荻の久保	土石流警戒区域	土砂災害	過去に土石流あり		
	6	城の久保	土石流警戒区域	土砂災害	過去に土石流あり		
	7	山の神久保	土石流警戒区域	土砂災害	過去に土石流あり		

